

Notes to the Installer:

- Read the entire installation manual prior to beginning the installation of the accessory.
- To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
- Always wear appropriate safety gear including gloves and eye protection when required.
- Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation.
- Make sure the vehicle is at room temperature or warmer: 15° to 24°C (60° to 75°F) before starting installation and that it remains at room temperature for 1 hour afterward to develop maximum adhesion of the 3M tape to the vehicle's surface.

Attention

- Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation. Be aware that any debris, oils, or surface treatment can affect the pedestal adhesiveness to the vehicle surface. Adhesive failure due to poor preparation is not covered under warranty.

- This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr to develop maximum adhesion to the vehicle surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use, is not covered under warranty.

Remarques à l'installateur:

- Lisez le manuel d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
- Pour éviter d'endommager le véhicule, ne placez jamais d'outils sur des surfaces peintes, sièges, tapis de tableau de bord, console ou tapis de sol / tapis.
- Toujours porter un équipement de sécurité approprié d'inclure des gants et des lunettes de protection en cas de besoin. - Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation.
- Assurez-vous que le véhicule est à température ambiante ou plus chaude: 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) avant de commencer l'installation et qu'elle reste à la température ambiante pendant 1 heure après, de développer une adhérence maximale de la bande de 3M sur le véhicule de surface.

Attention

- Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation. Sachez que tout débris, huile ou traitement de surface peut affecter l'adhérence du socle à la surface du véhicule. Les défauts d'adhésif dus à une mauvaise préparation ne sont pas couverts par la garantie.

- Ce produit utilise un adhésif 3M qui nécessite des températures d'installation et de durcissement de 15° à 43°C (60° à 110°F) pendant 1 heure pour développer une adhérence maximale à la surface du véhicule. Le fait de ne pas installer ce produit à la bonne température ou de laisser un temps de durcissement adéquat avant utilisation n'est pas couvert par la garantie.

Instructional Symbols / Definitions

Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.

Signifie en garde à prendre pour éviter les véhicules et des composants dommages



Denotes specific tools that are necessary to complete the step.

Indique outils spécifiques qui sont nécessaires pour terminer l'étape.









Tools required:

#2 Phillips Screwdriver with LONG SHANK
Clean Cloth
Tape measure
Masking tape
Marker pen


Outils nécessaires:

Tournevis Phillips n°2 à TIGE LONGUE
Chiffon propre
Mètre à ruban
Ruban de masquage
Stylo marqueur

Contents


	 x6	 x2	 x8	 x8	 x2
Hood guard Protège-capot	Large adhesive pedestals Grand socles adhésifs	Small adhesive pedestals Petit socles adhésifs	Pins Épingle	Screws Vis	Metal Mounting Brackets Métal supports de montage
 x2	 x1	 x1	 x1		
Anti abrasion pads Tamppons Anti- abrasion	Re-useable tape strips Bandes de ruban adhésif réutilisables	Automotive surface cleaner Nettoyant pour surfaces automobiles	Tape measure Mètre à ruban		

This product uses 3M's highest quality two-sided tape. Please allow the tape to properly bond to your vehicle before washing the vehicle or driving at high speed. Allow 24 hours before washing or driving over 100 kmh
Ce produit utilise du ruban adhésif double face 3M de la plus haute qualité. Veuillez laisser le ruban adhésif adhérer correctement à votre véhicule.
avant de laver le véhicule ou de rouler à grande vitesse. Attendre 24 heures avant de se laver ou de rouler à plus de 100 kmh




- 1 Estimate the center of the hood and place a piece of masking tape at the edge. Measure to opposite hood corners. When the measurements are equal, place a mark on the masking tape.
Estimer le centre de la hotte et placer un morceau de ruban adhésif sur le bord. Mesurez aux coins opposés de la hotte. Lorsque les mesures sont égales, placez une marque sur le ruban de masquage.

 Important! Do not use the badge to find centre.
Important! N'utilisez pas le badge pour trouver un centre.




- 2 Dry fit the pedestals using tape strips supplied or masking tape to temporarily hold them in position. The positions of the pedestals are shown in the illustrations. Use the center line on the leading edge of the pedestals for accurate measuring. The pedestals install perpendicular to the hood edge.

Fixez à sec les socles à l'aide de bandes adhésives fournies ou de ruban adhésif pour les maintenir temporairement en position. Les positions des piédestaux sont montrées dans les illustrations. Utilisez la ligne centrale sur le bord d'attaque des piédestaux pour une mesure précise. Les piédestaux s'installent perpendiculairement au bord de la hotte.



- 3
- Place the hood protector on the pedestals to confirm proper positioning.
 - Ensure the holes in the protector align with those in the pedestals.
 - If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.
 - Placez le protecteur de capot sur les piédestaux pour confirmer le bon positionnement.*
 - Assurez-vous que les trous du protecteur sont alignés avec ceux des piédestaux.*
 - Si nécessaire, repositionnez les socles afin que toutes les positions de fixation soient correctes et que le protecteur soit bien centré.*




- 4 Once the location of the center pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.
Une fois les emplacements des piédestaux établis, décrivez leur position à l'aide des bandes de ruban ou du ruban-cache fourni

Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!

 *Le marquage et la préparation appropriés de tous les emplacements de piédestal sont critiques. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à enlever - placez-les correctement la première fois!*

**AUTOMOTIVE
SURFACE CLEANER**

Directions: Lightly wipe, wide surface
and clean, close to it.
Warnings: For outdoor use only.
Do not use on any type of flame
and avoid the use of heat.
If splashed on face, wash
immediately with water.
Ingredients: 70% isopropyl alcohol




5 Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

Retirez le piédestal et nettoyez soigneusement la zone décrite avec le nettoyant de surface. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Cela assurera que toute la cire, les empreintes de doigts et les huiles sont retirés de la surface du capot dans la zone de collage.

Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.



Important! Une bonne préparation de la surface de la hotte assurera une adhérence maximale.




6 Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape strips and "wet out" the pedestal base by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals.

Retirez le support rouge de l'adhésif et installez-le sur la surface de la hotte. Astuce : Accrochez les doigts sur le piédestal sur le bord de la hotte et faites pivoter l'appareil en position. Après l'installation, retirez les bandes adhésives et « mouillez » la base du piédestal en appliquant une pression avec votre pouce autour de la surface des piédestaux.

Important: "wetting out" of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.




Important: le "mouillage" du piédestal assurera une adhérence maximale.




7 Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.

Commencez une vis dans chaque piédestal quelques tours. L'extrémité de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche de fixation sera installée plus tard.




8 Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on each of the mounting large pedestals.

Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on each of the mounting large pedestals.




- 9 Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads. Ensure the bracket is fully seated over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.

Poussez les supports de montage en métal sur le bord de la hotte aligné avec les patins anti-abrasion. Assurez-vous que le support est complètement placé sur le bord de la hotte et que le trou du support est aligné avec le trou du socle.



- 10 Place the protector on the pedestals and starting at the center position, install a pin through the protector and into the pedestal.

Placez le protecteur sur les piédestaux et en commençant à la position centrale, installez une broche à travers le protecteur et dans le piédestal.




- 11 Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations.

Maintenir une légère pression sur la goupille pour assurer une bonne assise des composants, tout en serrant la vis de quelques tours. Répétez l'opération pour les emplacements de piédestal restants.

NOTE: Only tighten screws a few turns so the pins are held in place but there is still some movement of the protector as this assists in final alignment of all attachment positions.

REMARQUE: Serrez seulement les vis de quelques tours de sorte que les goupilles soient maintenues en place, mais il y a toujours un mouvement du protecteur, car cela aide à l'alignement final de toutes les positions de fixation.



- 12 Confirm protector is centered on hood. Starting at the center location tighten all the screws that were loosely installed in step 11.

Vérifiez que le protecteur est centré sur le capot. À partir de l'emplacement central, resserrer toutes les vis qui étaient mal fixées à l'étape 11.

NOTE: To allow adhesive to cure do not wash your vehicle for 24 hrs. Please inform the customer of this.

REMARQUE: Pour permettre à l'adhésif de durcir, ne pas laver votre véhicule pendant 24 heures. Veuillez en informer le client.